


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

燃料ホースの取り回しが不適切なため、左スロットルボディアッシカバー端部と燃料ホースが干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料ホースが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

燃料ホース

左スロットルボディアッシカバー

改善対策の内容

全車両、左スロットルボディアッシカバーと燃料ホースを対策品と交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：外観で容易に識別できるため、特別な識別は行わない。