


## 改善箇所説明図



### 不具合状況

セントラルエレクトロニックモジュールのソフトウェアが不適切なため、左尾灯への電源が供給されず、左尾灯が点灯しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、対策されたソフトウェアに更新する。

### 識別

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2120のステッカーと貼付する。

注：  は不具合箇所を示す。