

連絡先 自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年3月31日

リコール届出番号	3530	リコール開始日	平成27年4月2日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 三井 正則 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	制動装置(フロントブレーキキャリパ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントブレーキキャリパ組付工程の管理が不適切なため、キャリパ取付けボルトの締付けが不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが緩み、制動時に異音が発生し、最悪の場合、当該ボルトが脱落して、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを規定トルクで締付ける。なお、当該ボルトが脱落している場合は、新品のボルトを取付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3530のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA600S	「タント」	LA600S-0206458～LA600S-0261115 平成26年10月20日～平成27年2月24日	5,812	
	DBA-LA610S		LA610S-0040245～LA610S-0050629 平成26年10月20日～平成27年2月23日	1,269	
	DBA-LA100S	「ムーヴ」	LA100S-0299918～LA100S-0300405 平成26年10月23日～平成26年10月31日	11	
	DBA-LA110S		LA110S-0082436～LA110S-0082825 平成26年10月22日～平成26年11月3日	9	
	DBA-LA150S		LA150S-0000079～LA150S-0020597 平成26年11月24日～平成27年2月25日	2,757	
	DBA-LA160S		LA160S-0000077～LA160S-0003928 平成26年11月24日～平成27年2月20日	552	
スバル	DBA-LA100F	「ステラ」	LA100F-0051943 平成26年10月29日	1	
	DBA-LA110F		LA110F-0019298～LA110F-0019481 平成26年10月23日～平成26年11月12日	5	
	DBA-LA150F		LA150F-0000139～LA150F-0004368 平成26年11月24日～平成27年2月16日	450	
	DBA-LA160F		LA160F-0000053～LA160F-0001978 平成26年11月24日～平成27年2月21日	163	
	(計10型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月20日～平成27年2月25日	(計 11,029 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。