



## 改善箇所説明図



ステアリングギヤボックス



基準不適合発生箇所

小型トラックのステアリングギヤボックスにおいて、装着指示が不適切なため、切れ角の大きい仕様を装着したものがある。そのため、ハンドルを最大限度まで切った状態で急制動をした場合、タイヤが他の部品と接触するおそれがある。

改善の内容： 全車両、ステアリングギヤボックスを正規品に交換する。

識別： ステアリングトランスファーギヤに白色ペイントを塗布する。

注：  は措置する部品を示す。