

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成27年4月9日

改善対策届出番号	465	改善対策開始日	平成27年4月9日
届出者の氏名又は名称	トヨタテクノクラフト株式会社 問い合わせ先：品質統括部 品質保証室 取締役社長 稲垣 和也 TEL 045-540-2159		
不具合の部位（部品名）	電気装置（サイレンアンプ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	救急車のサイレン音量徐変機能付きサイレンアンプ（架装メーカーオプション）において、制御プログラムが不適切なため、サイレン吹鳴と連動して警光灯が点灯しない場合がある。		
改善対策の内容	全車両、サイレンアンプを対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
トヨタ	TC-VCH28S	「トヨタ救急車」	VCH28-0002305～VCH28-0002762 平成15年10月23日～平成17年3月8日	5	
	TC-VCH32S		VCH32-0001594～VCH32-0002722 平成16年1月16日～平成18年3月21日	9	
	TC-VCH38S		VCH38-0001857～VCH38-0002716 平成15年1月16日～平成18年3月15日	77	
	CBF-TRH221S		TRH221-0005399～TRH221-0016272 平成18年9月20日～平成21年1月27日	86	
	CBF-TRH226S		TRH226-0002431～TRH226-0006057 平成18年9月5日～平成21年3月5日	287	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年1月16日～平成21年3月5日	(計464台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。