



改善箇所説明図



車両前方



基準不適合箇所
パーキングロック
アクチュエーター



基準不適合の内容

トランスミッションにおいて、パーキングギヤをロックするアクチュエーターの設計が不適切なため、ギヤセレクトスイッチを操作しても、Pレンジ（駐車位置）に切り替わらず、パーキングギヤをロックしない。または、パーキングギヤが解除できなくなり、Pレンジから発進できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該アクチュエーターを対策品と交換する。