


## 改善箇所説明図



運転者席側 SRSエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、市場から回収したのものから、異常展開に繋がるおそれがあるインフレーター容器内圧の異常出力が認められた。このため、原因は判明していないが、一定の期間までに製造した同タイプのインフレーターについて、予防的措置として当該インフレーターを新品に交換する。

### 改善の内容

全車両、予防的措置として、運転者席側 SRSエアバッグインフレーターを年式の古いものから新品と順次交換、回収して不具合原因調査を実施する。

注：  は交換部品を示す。

識別：運転者席側ドアストライカー下部ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。