

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年5月28日

リコール届出番号	3581	リコール開始日	平成27年5月29日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	特定の運転者席側SRSエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ展開時にインフレーター内圧で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、運転者席側SRSエアバッグのインフレーターを代替品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	取引先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3581のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-RR1	「エリシオン」 「エリシオン プレステージ」	RR1-1000032～RR1-1027379 平成16年4月14日～平成17年9月12日	17,054	
			RR1-5000001～RR1-5000064 平成16年5月17日～平成17年9月8日	36	
			RR1-1100006～RR1-1117089 平成17年9月15日～平成18年11月25日	10,240	
			RR1-5100001～RR1-5100020 平成17年11月8日～平成18年11月21日	10	
			RR1-1200008～RR1-1218206 平成18年12月7日～平成20年11月21日	10,043	
			RR1-5200002～RR1-5200024 平成19年1月19日～平成20年10月6日	13	
			RR1-1300006～RR1-1303273 平成20年11月26日～平成21年9月1日	1,778	
			RR1-5300002 平成21年4月3日	1	
			RR1-1400001～RR1-1404065 平成21年9月9日～平成22年10月29日	2,086	
			RR1-5400004～RR1-5400007 平成22年7月12日～平成22年9月28日	3	
RR1-1500002～RR1-1503227 平成22年11月16日～平成24年5月11日	1,495				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考		
ホンダ	DBA-RR1	「エリシオン」 「エリシオン プレステージ」	RR1-5500001～RR1-5500004 平成23年1月18日～平成24年2月22日	2			
			RR1-1600004～RR1-1600699 平成24年6月26日～平成25年9月23日	296			
	DBA-RR2		RR2-1000013～RR2-1004813 平成16年4月14日～平成17年9月9日	3,274			
			RR2-5000001～RR2-5000031 平成16年6月23日～平成17年8月31日	17			
			RR2-1100001～RR2-1102746 平成17年9月15日～平成18年11月24日	1,880			
			RR2-5100001～RR2-5100012 平成17年10月31日～平成18年11月3日	7			
			RR2-1200005～RR2-1202512 平成18年12月7日～平成20年11月21日	1,657			
			RR2-5200002～RR2-5200005 平成19年3月13日～平成20年7月22日	4			
			RR2-1300001～RR2-1300316 平成20年12月18日～平成21年8月28日	188			
			RR2-5300001～RR2-5300002 平成20年12月18日～平成21年6月9日	2			
			RR2-1400001～RR2-1400535 平成21年9月9日～平成22年10月28日	312			
			RR2-1500005～RR2-1500491 平成22年11月16日～平成24年5月10日	256			
			RR2-5500001～RR2-5500005 平成22年12月14日～平成23年8月24日	4			
			RR2-1600002～RR2-1600124 平成24年6月28日～平成25年9月20日	82			
			DBA-RR3	「エリシオン」	RR3-1000034～RR3-1012975 平成16年4月15日～平成17年9月9日	7,858	
					RR3-5000001～RR3-5000055 平成16年6月22日～平成17年9月9日	34	
					RR3-1100008～RR3-1103353 平成17年9月15日～平成18年11月24日	1,968	
					RR3-5100002～RR3-5100011 平成17年12月9日～平成18年8月9日	7	
					RR3-1200011～RR3-1202632 平成18年12月7日～平成20年11月20日	1,424	
					RR3-5200004～RR3-5200015 平成19年3月21日～平成20年8月21日	5	
RR3-1300004～RR3-1300264 平成20年12月17日～平成21年8月28日	131						
RR3-5300001 平成21年7月1日	1						
RR3-1400001～RR3-1400293 平成21年9月9日～平成22年10月28日	140						

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-RR4	「エリシオン」	RR4-1000016～RR4-1003269 平成16年4月14日～平成17年9月9日	2,179	
			RR4-1100003～RR4-1101099 平成17年10月5日～平成18年11月25日	712	
			RR4-1200005～RR4-1200708 平成19年1月12日～平成20年11月19日	430	
			RR4-1300004～RR4-1300101 平成20年12月19日～平成21年8月27日	50	
			RR4-1400003～RR4-1400091 平成21年9月10日～平成22年11月1日	63	
	DBA-RR5	「エリシオン プレステージ」	RR5-1000039～RR5-1005219 平成18年12月19日～平成20年11月20日	3,042	
			RR5-1100008～RR5-1100272 平成20年11月26日～平成21年8月31日	129	
			RR5-1200001～RR5-1200257 平成21年9月14日～平成22年10月22日	132	
			RR5-1300003～RR5-1300378 平成22年11月17日～平成24年5月10日	174	
			RR5-1400002～RR5-1400417 平成24年6月26日～平成25年9月20日	154	
	DBA-RR6		RR6-1000014～RR6-1000827 平成18年12月21日～平成20年11月20日	560	
			RR6-1100004～RR6-1100057 平成20年12月23日～平成21年9月1日	40	
			RR6-1200002～RR6-1200075 平成21年9月14日～平成22年10月25日	47	
			RR6-1300001～RR6-1300126 平成22年11月17日～平成24年4月11日	63	
			RR6-1400002～RR6-1400133 平成24年6月28日～平成25年8月30日	55	
(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年4月14日～平成25年9月23日	(計70,138台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。