


改善箇所説明図 ①



大型トラックのハイルーフモデルにおいて、前部上側端灯間の中央部分にあるサインボードの構造が不適切なため、保安基準第42条に定める基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、LED照明器及びサインボード照明スイッチを取り外すと共に、車両制御コントロールユニット（VMCU）のプログラムを変更する。

注： は、取り外し部品を示す。

識別：作業完了車は、オーバーヘッドコンソール部の当該スイッチをメクラ蓋と交換する。