

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年6月25日

リコール届出番号	3591	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、原因は判明していないが、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがあることから、全車両、予防的措置として、当該インフレーターを交換する。		
改善措置の内容	全車両、予防的措置として、助手席用エアバッグインフレーターを新品と交換、回収して不具合原因調査を実施する。 なお、部品が供給できない場合には、暫定措置として助手席用エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。（7月中旬から順次通知予定） ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.3591 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	UA-UZZ40 CBA-UZZ40	「ソアラ」	UZZ40-0046339～UZZ40-0071965 平成15年5月12日～平成17年7月22日	1,364	
	ZA-ATH10W	「アルファード [®] ハイブリッド [®] 」	ATH10-0001007～ATH10-0005160 平成15年7月11日～平成15年12月25日	3,615	
	UP-NCP52V	「プロボックス」	NCP52-0001009～NCP52-0001096 平成15年5月15日～平成15年12月17日	45	
レクサス	DBA-UZZ40	「SC430」	UZZ40-9000000～UZZ40-9018413 平成17年8月1日～平成19年12月27日	3,079	
TMUK	UA-AZT250 CBA-AZT250	「アベンシス」	AZT250-0001004～AZT250-0041853 平成15年9月5日～平成20年3月31日	16,428	
	CBA-AZT251		AZT251-0001013～AZT251-0009886 平成17年8月18日～平成20年5月22日	3,142	
	UA-AZT255 CBA-AZT255		AZT255-0001003～AZT255-0007817 平成15年11月10日～平成20年3月31日	2,429	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
TMUK	UA-AZT250W CBA-AZT250W	「アベンスワゴン」	AZT250-0001001～AZT250-0041851 平成15年9月5日～平成20年5月23日	10,641	
	CBA-AZT251W		AZT251-0001014～AZT251-0009900 平成17年8月18日～平成20年3月21日	3,023	
	UA-AZT255W CBA-AZT255W		AZT255-0001006～AZT255-0007821 平成15年11月11日～平成20年3月28日	2,578	
	(計15型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年5月12日～平成20年5月23日	(計46,344台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。