


## 改善箇所説明図



### **基準不適合発生箇所**

運転者席側エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、エアバッグ展開時にインフレーター内圧で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、運転者席側エアバッグのインフレーターを年式の古いものから順次代替品と交換する。

識別 : 運転者席側ドアストライカ上部固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。