


## 改善箇所説明図②



### 基準不適合発生箇所

ハイブリッド車のCVT制御コンピュータにおいて、プログラムが不適切なため、減速によるEVモード移行後に極低速走行を継続した場合、モータとCVT間の動力伝達に異常があると誤判定することがあり、警告灯が点灯してモータが停止し、走行不能となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該CVT制御コンピュータを対策プログラムに修正する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、修正する部品を示す。