


改善箇所説明図



注： 図中の は対策する部品を示す。

燃料配管に取り付けている燃料圧力センサーにおいて、製造が不適切なため、センサーの締め付けが不十分なものがある。そのため、燃料圧力センサー取付け部から燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料圧力センサーからの燃料漏れを点検し、漏れのないものは当該センサーを規定のトルクで締め付ける。また、漏れがあるものは、取り付け部分のガスケットを新品に交換し、当該センサーを規定のトルクで締め付ける。

識別

ルノー社指定ステッカーの A4 欄に油性インキにて「×」印を記し、原動機室内に貼付する。

ルノー社指定ステッカー：

寸法： 縦 7cm、横 7cm
色： 青地に黒字で印刷

	1	2	3	4	5	6
A				×		
B						
C						
D						
E						