


不具合箇所説明図



不具合品部位を示す

<不具合の状況>

運転席及び助手席のシートベルトにおいて、シートベルトプリテンショナのロック機構が不適切なため、衝突時等にシートベルトプリテンショナをロックできないものがある。そのため、適切に乗員を拘束できないおそれがある。

<改善内容>

全車両、運転席及び助手席のシートベルトプリテンショナを対策品に交換する。

<識別方法>

左Aピラー部分に黄色ペイントを塗布する。