

連絡先：自動車局 審査・コール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年11月20日

リコール届出番号	外2276	リコール開始日	平成27年11月21日
届出者の氏名又は名称	Tesla Motors Japan合同会社 代表社員 テスラ・モーターズ・ ネザーランズ・ビーヴィ 職務執行者 トッド・アンドリュウ・ マロン 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：Tesla Motors, Inc. 問い合わせ先：0120-975-214		
不具合の部位（部品名）	座席ベルト		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席座席ベルトにおいて、プリテンショナーとシートベルトアンカーの取り付けが不適切なため、最悪の場合、座席ベルトが外れ乗員を拘束できなくなる恐れがある。		
改善措置の内容	前席座席シートベルトアンカーの固定状態を点検し、不適切な取り付けがある場合はプリテンショナーカバーを交換後、アンカーボルトを締め付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者： e-mailまたは、電話等で通知する ・自動車分解整備事業者： 使用者特定可能な為周知しない。 ・改善実施済車： 運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にステッカー（外2276）を貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
テスラ	ZAA-SL1S	Model S	5YJSB6H14EFP46026 - 5YJSB7H16FF085994 平成26年10月31日-平成27年6月16日	113	
	ZAA-SL1SA		5YJSB3H10EFS37128 - 5YJSB7H18FF093434 平成26年7月19日-平成27年9月21日	144	
	ZAA-SL1S2		5YJSB6H13EFP46325 - 5YJSB7H1XEFP64410 平成26年10月31日-平成26年12月8日	21	

	ZAA-SL1S2A		5YJSB3H11EFP45799 - 5YJSB7H18FFP66108 平成26年7月4日-平成27年2月10日	162	
	ZAA-SL2S		5YJSB7H28FFP78879 - 5YJSB7S26FF100849 平成27年7月28日-平成27年10月16日	23	
	ZAA-SL2SA		5YJSB7H25FFP77687 - 5YJSB7S20FF100863 平成27年6月29日-平成27年10月16日	36	
	ZAA-SL2S2		5YJSB7H43FFP78788 - 5YJSB7H40FF099643 平成27年7月28日-平成27年10月3日	9	
	ZAA-SL2S2A		5YJSB7H46FFR00009 - 5YJSB7H41FF097142 平成27年5月11日-平成27年11月13日	77	
	ZAA-SWL1S		5YJSB7S16FF098706 - 5YJSB7E19FF112951 平成27年9月21日-平成27年11月20日	11	
	ZAA-SWL1SA		5YJSB7S14FF098705 - 5YJSB7E19FF109449 平成27年9月21日-平成27年11月20日	12	
	ZAA-SWL2S		5YJSB7E20FF102429 - 5YJSB7E22FF114582 平成27年10月16日-平成27年11月20日	19	
	ZAA-SWL2SA		5YJSB7E28FF103411 - 5YJSB7E28FF113341 平成27年10月16日-平成27年11月20日	26	
	ZAA-SWL2S2		5YJSB7E47FF093049 - 5YJSB7E49FF092145 平成27年11月13日-平成27年11月13日	2	
	ZAA-SWL2S2A		5YJSB7E48FF093044 - 5YJSB7E42FF099647 平成27年9月21日-平成27年11月20日	26	
	(計14 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年7月4日-平成27年11月20日	(合計台数) 681	