


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

注: 内は点検、及び必要に応じて交換する部品を示す。

非常口扉の室内操作ハンドルの溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、ハンドルを操作した場合、溶接が外れ、非常口扉を開けることができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、非常口扉の室内操作ハンドルを点検し、溶接が不適切なものは、扉を良品に交換する。

識別:改善済車両にはシリアルナンバープレート付近に白色ペイントを塗布する。