

改善箇所説明図



燃料フィルターにおいて、ドレンプラグ取付部の平面が確保できていないため、定期点検時にドレンプラグを緩め、再締め付け作業を行うと、シール性が低下することがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料フィルターもしくは、燃料フィルターのドレンプラグとガスケットを対策品に交換する。

識別：右リヤ・ドア・ロア・ヒンジ取付けボルトに白ペンを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。