

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 28 年 4 月 22 日

リコール届出番号	外-2321	リコール開始日	平成 28 年 4 月 22 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクシオン・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料高圧レール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料配管において、製造時の洗浄が不適切なため、配管表面に酸化皮膜が残留し、接着剤であるロウ材の接着が不良となっているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料の圧力によって配管接続部及び配管端部のロウ材に亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料高圧レールを良品と交換する。		
不具合件数	14 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの不具合情報ならびに国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2321 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-3B20	「BMW 320i」	WBA3B12080F114011 ~ WBA3B12080F114087 平成 24 年 2 月 28 日 ~ 平成 24 年 4 月 19 日	18	
			WBA3B12020F136005 ~ WBA3B12090F136499 平成 24 年 2 月 28 日 ~ 平成 24 年 3 月 8 日	278	
			WBA3B12090F364101 ~ WBA3B12070F365179 平成 24 年 3 月 8 日 ~ 平成 24 年 4 月 26 日	931	
			WBA3B16060NN75403 ~ WBA3B160X0NN75842 平成 24 年 3 月 12 日 ~ 平成 24 年 4 月 17 日	204	
			WBA3B16070NN75930 ~ WBA3B160X0NN76313 平成 24 年 4 月 11 日 ~ 平成 24 年 6 月 19 日	30	
			WBA3B16050NP41300 ~ WBA3B160X0NP46976 平成 24 年 4 月 19 日 ~ 平成 24 年 8 月 11 日	2,008	
			WBA3B16020NP78854 ~ WBA3B16030NP79284 平成 24 年 6 月 26 日 ~ 平成 24 年 7 月 24 日	8	

DBA-3A20	「BMW 328i」	WBA3A52060F113014 ~ WBA3A52010F113499 平成 23 年 10 月 21 日 ~ 平成 23 年 11 月 18 日	384	
		WBA3A52010F253200 ~ WBA3A52080F255199 平成 23 年 11 月 18 日 ~ 平成 24 年 2 月 23 日	917	
		WBA3A56010NN64559 ~ WBA3A56020NN64893 平成 24 年 2 月 20 日 ~ 平成 24 年 3 月 26 日	125	
		WBA3A52060F360100 ~ WBA3A52010F360215 平成 24 年 2 月 23 日 ~ 平成 24 年 2 月 29 日	101	
		WBA3A56050NP02006 ~ WBA3A56030NP03977 平成 24 年 3 月 28 日 ~ 平成 24 年 7 月 18 日	247	
		WBA3A56040NR02102 ~ WBA3A56040NR02150 平成 24 年 7 月 24 日 ~ 平成 24 年 7 月 26 日	14	
DBA-XG20	「BMW 523i」	WBAXG12000C961402 ~ WBAXG12050C961895 平成 23 年 9 月 6 日 ~ 平成 23 年 9 月 12 日	213	
		WBAXG12070DV98803 ~ WBAXG12050DV99299 平成 23 年 9 月 12 日 ~ 平成 23 年 9 月 20 日	211	
		WBAXG12040DW33300 ~ WBAXG12050DW36299 平成 23 年 9 月 20 日 ~ 平成 24 年 1 月 24 日	1,624	
		WBAXG12010DX48100 ~ WBAXG12060DX50165 平成 24 年 1 月 24 日 ~ 平成 24 年 5 月 23 日	950	
DBA-XL20	「BMW 523i ツ-リンク」	WBAXL120X0DT99000 ~ WBAXL12050DT99499 平成 23 年 8 月 11 日 ~ 平成 23 年 10 月 24 日	490	
		WBAXL12070DW66500 ~ WBAXL12040DW67247 平成 23 年 10 月 24 日 ~ 平成 24 年 5 月 25 日	727	
DBA-XG28	「BMW 528i」	WBAXG32040C593303 ~ WBAXG32040C593799 平成 23 年 8 月 22 日 ~ 平成 23 年 10 月 19 日	151	
		WBAXG31020DW36502 ~ WBAXG31070DW40318 平成 23 年 10 月 4 日 ~ 平成 24 年 5 月 25 日	203	
		WBAXG32050DW65300 ~ WBAXG320X0DW66099 平成 23 年 10 月 19 日 ~ 平成 24 年 3 月 5 日	496	
		WBAXG32050DX82200 ~ WBAXG32020DX82655 平成 24 年 3 月 5 日 ~ 平成 24 年 5 月 24 日	140	
DBA-XL28	「BMW 528i ツ-リンク」	WBAXL32070C941302 ~ WBAXL32070C941557 平成 23 年 8 月 22 日 ~ 平成 24 年 5 月 25 日	205	
DBA-VM20	「BMW X1 xDrive 20i」	WBAVM92050VL66502 ~ WBAVM92070VL66999 平成 23 年 8 月 22 日 ~ 平成 23 年 10 月 27 日	477	
		WBAVM12040VM57407 ~ WBAVM12080VT52241 平成 23 年 8 月 23 日 ~ 平成 24 年 5 月 16 日	514	
		WBAVM92080VT55901 ~ WBAVM92010VT57554 平成 23 年 10 月 28 日 ~ 平成 24 年 6 月 4 日	1,615	
		WBAVM12010VT52100 ~ WBAVM12090VT52247 平成 23 年 11 月 17 日 ~ 平成 24 年 6 月 1 日	15	

	DBA-WX20	「BMW X3 xDrive 20i」	WBAWX32000LW42508 平成 23 年 10 月 10 日	1	
			WBAWX32090LX87630 ~ WBAWX32070LX87898 平成 24 年 1 月 27 日 ~ 平成 24 年 2 月 29 日	108	
			WBAWX320500B25001 ~ WBAWX320000B25987 平成 24 年 3 月 1 日 ~ 平成 24 年 7 月 13 日	474	
	DBA-LL20	「BMW X3 xDrive 28i」	WBAWX92050LL18506 ~ WBAWX92020LL18978 平成 24 年 3 月 27 日 ~ 平成 24 年 7 月 12 日	215	
		「BMW Z4 sDrive 20i」	WBALL32060E749808 ~ WBALL32050E750299 平成 23 年 9 月 5 日 ~ 平成 23 年 12 月 6 日	264	
			WBALL32030J080100 ~ WBALL32050J080776 平成 23 年 12 月 6 日 ~ 平成 24 年 6 月 4 日	320	
	計 9 型式	計 10 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 8 月 11 日 ~ 平成 24 年 8 月 11 日	計 14,678 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。