


## 改善箇所説明図



燃料蒸発ガス排出抑制装置において、蒸発ガス通路（樹脂製）の端部形状が不適切なため、使用過程で当該端部に亀裂が発生することがある。そのため、長期間使用を続けると亀裂が貫通し、満タン時に燃料が漏れて、燃料臭がするおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料蒸発ガス排出抑制装置を対策品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻のハイフン下部に黄色ペイントを塗布する。