

連絡先	自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年12月16日

リコール届出番号	3962	リコール開始日	平成28年12月16日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 取締役社長 豊田 章男 問い合わせ先： レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキ制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキ制御コンピュータにおいて、制御ソフトが不適切なため、ブレーキホールド状態から駐車ブレーキ作動状態に切替できないことがある。このため、ブレーキホールドで停車中、シートベルトを外す等の操作をすると意図せず車両が動き出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、制御ソフトを修正する。		
不具合件数	1件	事故の有無	物損1件(リヤバンパ損傷)
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話またはダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3962のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	DBA-AGZ10	「NX200t」	AGZ10-1001001～AGZ10-1012974 平成26年 6月11日～平成28年12月 7日	11,638	
	DBA-AGZ15		AGZ15-1001001～AGZ15-1006381 平成26年 6月11日～平成28年12月 7日	5,352	
	DAA-AYZ10	「NX300h」	AYZ10-1001001～AYZ10-1014000 平成26年 6月11日～平成28年12月 7日	12,949	
	DAA-AYZ15		AYZ15-1001001～AYZ15-1008370 平成26年 6月11日～平成28年12月 7日	7,344	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年 6月11日～平成28年12月 7日	(計37,283台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。