

改善箇所説明図



ドライブレコーダー本体

後付け用品として販売したカーナビゲーション連携ドライブレコーダーにおいて、ソフトウェアの不具合により、映像記録ファイルが、未来の日付や過去の日付で記録されることがある。

不具合により未来の日付で記録された際には、記録保存用SDカードに新しい映像が記録できない場合もある。

改善の内容

ダイハツ工業(株)

ドライブレコーダー

製品の天面または側面の※1識別マークが無く、ソフトウェアバージョンが未対策バージョンの場合ソフトウェアの更新を行う。

KENWOOD

ドライブレコーダー

接続されているナビゲーションシステムにてドライブレコーダーのソフトウェアバージョンを確認し、ソフトウェアの更新を行う。

対策済み識別

ダイハツ工業(株)

ドライブレコーダー

天面のラベルに青色又は黒色の丸しるし、もしくは側面に青色の丸しるしが貼り付けてあります。

また、ソフトウェアバージョンが『1.01』となっております。

(接続されているナビゲーションシステムにてドライブレコーダーのソフトウェアバージョンが確認できます。)



KENWOOD

ドライブレコーダー

ソフトウェアバージョンが『1.01』となっております。

(接続されているナビゲーションシステムにてドライブレコーダーのソフトウェアバージョンが確認できます。)