

連絡先： 国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
 TEL： 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 4月 6日

リコール届出番号	外-2467	リコール開始日	平成29年 4月 7日
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus	〔 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175 〕	
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（リヤサスペンショントールリンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	緩衝装置のリヤサスペンショントールリンクの溶接部が正しく溶接されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、溶接部分が破損し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤサスペンショントールリンクを良品に交換する。		
不具合件数	国内： 0件	事故の有無	国内： 無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2467のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	ABA-1FMHK9	「エクスプローラー」	1FM5K7D92EGB56228～ 1FM5K7D99EGC52728 平成26年1月17日～平成26年5月30日	551台	
フォード	ABA-1FMHK8	「エクスプローラー」	1FM5K8D80EGB65295～ 1FM5K8D89EGC42634 平成26年2月4日～平成26年5月12日	166台	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年1月17日～平成26年5月30日	(計717台)	