

改善箇所説明図



不具合の内容

キャンピング車において、前面方向指示器の取り付け位置が不適切なため、道路運送車両の保安基準第41条(方向指示器の照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるよう取り付け)の基準に適合しない。

改善の内容

全車両、フロントバンパーを加工し、方向指示器の取り付け位置を変更する。

識別: 外観上、容易に識別ができるため、特別な識別の追加は行わない。