



平成29年6月29日
自動車局 審査・リコール課

マツダ株式会社による自主改善の実施について

マツダ株式会社から、後付け用品として販売したドライブレコーダーにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	平成29年6月30日
不具合の内容	後付け用品として販売しているドライブレコーダーにおいて、制御プログラムが不適切なため、警告灯が点灯し、録画できなくなるおそれがある。
自主改善の内容	ドライブレコーダーを点検し、録画機能が作動しない場合は、ドライブレコーダーを対策品と交換する。それ以外は、ドライブレコーダーの制御プログラムを対策プログラムに修正する。
不具合件数	74件
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	・弊社インターネットホームページに、自主改善情報を掲載する。

部品名称	部品番号	自主改善対象部品の出荷期間	自主改善対象数
ドライブレコーダー	C9T2-V7590	平成28年12月～平成29年4月	3,183個

問い合わせ先 マツダ（株） コールセンター

TEL 0120-386-919

<受付時間>

平日 9:00～17:00

土・日・祝日 9:00～12:00、13:00～17:00