


改善箇所説明図



番号灯において、番号灯ケースの材料が不適切なため、ウォッシャー液等の洗浄剤により当該ケースが早期に劣化することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、番号灯ケースの固定部が破損し、最悪の場合、番号灯が脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、番号灯を対策品に交換する。

識別：左リヤドアストライカー取付けボルト頭に白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。