


①改善箇所説明図



写真は左ハンドル車



不具合の内容

燃料タンクの右側と左側の残量差を調整する燃料ポンプの製造工程において、燃料供給バルブを損傷させたため、作動不良を起こすものがある。そのため、燃料タンク内に燃料が残っていても燃料をエンジンに供給できず、最悪の場合、エンストするおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料ポンプを点検し、不具合のあるものは良品に交換する。

識別：左フロントドアアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。