


改善箇所説明図



不具合の内容

助手席側エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、高温多湿な状態で長期間の温度変化にさらされると、火薬が劣化し、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、助手席側エアバッグユニットを対策品と交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別:改善済車両には車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。