

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス： <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
--

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年07月06日

リコール届出番号	外-2683	リコール開始日	平成30年07月06日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル 0120-712-812 ホームページ： <a href="http://www.fcagroup.jp/">http://www.fcagroup.jp/</a>	
不具合の部位(部品名)	電気装置(ブレーキスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキスイッチの構成部品の成形加工が不適切なため、ブレーキ操作を繰り返し行くと、ブレーキスイッチがオン状態を保持することがある。そのため、ブレーキペダルを踏まなくても、制動灯が点灯し続け、停車時においてPレンジからDレンジ又はRレンジにシフト操作可能となり、意図せずに車両が動き出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキスイッチを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2683 ステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	ABA-JK36L	「ラングラー アンリミテッド」	1C4HJWKG0HL726948～1C4HJWLGXHL752391 平成29年09月12日～平成29年11月27日	422台	
ジープ	ABA-JK36S	「ラングラー」	1C4HJWHG0HL740131～1C4HJWHGXHL752464 平成29年10月13日～平成29年11月15日	65台	
ジープ	ABA-JK36LR	「ラングラー アンリミテッド」	1C4HJWVG1HL753315～1C4HJWVGXHL753314 平成29年10月13日	3台	
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成29年09月12日～平成29年11月27日	(計490台)	

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。