

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 9月 27日

|                                  |                                                                                                                                                                                      |                                   |              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| リコール届出番号                         | 4115                                                                                                                                                                                 | リコール開始日                           | 平成29年 9月 28日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | UDトラック株式会社<br>代表取締役社長 村上 吉弘                                                                                                                                                          | 問い合わせ先：お客様相談室<br>TEL 0120-67-2301 |              |
| 不具合の部位（部品名）                      | 原動機（コンロッド）                                                                                                                                                                           |                                   |              |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | <p>中型トラックのエンジンにおいて、コンロッドブッシュ挿入時の製造条件が不適切なため、ブッシュの保持力が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブッシュが摩耗、損傷することで異音が発生し、最悪の場合、エンジンが破損して走行できなくなるおそれがある。</p>                                         |                                   |              |
| 改善措置の内容                          | <p>全車両、コンロッドの製造番号を点検し、対象となるものはコンロッドを良品に交換する。</p>                                                                                                                                     |                                   |              |
| 不具合件数                            | 10件                                                                                                                                                                                  | 事故の有無                             | 無し           |
| 発見の動機                            | 市場からの情報                                                                                                                                                                              |                                   |              |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4115のステッカーを貼付する。</li> </ul> |                                   |              |

| 車名                               | 型式                      | 通称名    | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                                 | リコール対象車の台数                              | 備考         |
|----------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| ニッサン<br>ディーゼル<br><br>UD<br>トラックス | BDG-LK36C<br>BDG-LK36C改 | 「コンドル」 | LK36C-15167 ~ LK36C-15259<br>平成22年1月20日 ~ 平成23年1月10日  | 93                                      |            |
|                                  | BDG-LK36E               |        | LK36E-15015 ~ LK36E-15029<br>平成22年1月29日 ~ 平成22年12月9日  | 15                                      |            |
|                                  | BDG-LK37C               |        | LK37C-15031 ~ LK37C-15039<br>平成22年1月20日 ~ 平成22年11月16日 | 9                                       |            |
|                                  | BDG-LK37E               |        | LK37E-15029 ~ LK37E-15061<br>平成22年1月12日 ~ 平成23年1月14日  | 32                                      |            |
|                                  | BDG-MK36C<br>BDG-MK36C改 |        | MK36C-16516 ~ MK36C-17421<br>平成22年1月13日 ~ 平成23年1月10日  | 901                                     |            |
|                                  | BDG-MK36D<br>BDG-MK36D改 |        | MK36D-15249 ~ MK36D-15477<br>平成22年1月12日 ~ 平成23年1月11日  | 228                                     |            |
|                                  | BDG-MK37C               |        | MK37C-15382 ~ MK37C-15626<br>平成22年1月15日 ~ 平成23年1月11日  | 245                                     |            |
|                                  | BDG-MK37D               |        | MK37D-15224 ~ MK37D-15457<br>平成22年1月12日 ~ 平成23年1月10日  | 232                                     |            |
|                                  | BDG-PK36C               |        | PK36C-15133 ~ PK36C-15174<br>平成22年1月14日 ~ 平成22年6月15日  | 42                                      |            |
|                                  | BDG-PK37C<br>BDG-PK37C改 |        | PK37C-15340 ~ PK37C-15482<br>平成22年1月13日 ~ 平成22年7月27日  | 142                                     |            |
|                                  | BDG-PK37D<br>BDG-PK37D改 |        | PK37D-15119 ~ PK37D-15153<br>平成22年1月14日 ~ 平成22年6月16日  | 34                                      |            |
|                                  | BDG-PW37C<br>BDG-PW37C改 |        | PW37C-15244 ~ PW37C-15345<br>平成22年1月12日 ~ 平成22年6月21日  | 102                                     |            |
|                                  | (計 12型式)                |        | (計 1車種)                                               | (製作期間の全体の範囲)<br>平成22年1月12日 ~ 平成23年1月14日 | (計 2,075台) |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品が組み付けられた車両

| 車名            | 型式                      | 通称名    | 交換修理用部品が組付けられた車台番号の範囲     | 対象車の台数 | 備考       |
|---------------|-------------------------|--------|---------------------------|--------|----------|
| ニッサン<br>ディーゼル | PB-MK36A                | 「コンドル」 | MK36A-11608               | 1      |          |
|               | PK-PK37A                |        | PK37A-10538               | 1      |          |
|               | BDG-LK37C               |        | LK37C-05012               | 1      |          |
|               | BDG-MK36C<br>BDG-MK36C改 |        | MK36C-00032 ~ MK36C-15861 | 16     |          |
|               | BDG-MK36D               |        | MK36D-05012 ~ MK36D-15153 | 5      |          |
|               | BDG-MK37C               |        | MK37C-05085 ~ MK37C-05409 | 3      |          |
|               | BDG-MK37D               |        | MK37D-05094 ~ MK37D-05289 | 3      |          |
|               | BDG-PK36C改              |        | PK36C-00030               | 1      |          |
|               | BDG-PK37C<br>BDG-PK37C改 |        | PK37C-00027 ~ PK37C-15293 | 5      |          |
|               | BDG-PW37C<br>BDG-PW37C改 |        | PW37C-05115 ~ PW37C-15187 | 11     |          |
|               |                         |        |                           | 合計     | (計 47 台) |

【注意事項】 交換修理用部品が組付けられた車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。