

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年7月26日

リコール届出番号	4306	リコール開始日	平成30年7月27日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	その他（騒音ラベル）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	騒音ラベルにおいて、騒音試験の申請不備、又は騒音試験成績書の記載内容の誤記のため、騒音ラベルに騒音試験条件、又は加速騒音値が正確に記載されていない。そのため、協定規則第41号の技術的な要件に適合しない。			
改善措置の内容	全車両、騒音ラベルを良品に貼り替える。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	海外認可機関からの情報、又は独立行政法人自動車技術総合機構からの指摘による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号付近にNo.4306のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	JBK-MC33	「VTR」 「VTR Type LD」 「VTR-F」	MC33-1600007～MC33-1602504 平成26年6月26日～平成28年7月30日	2,498	
			MC33-1700001～MC33-1702037 平成28年10月7日～平成29年8月24日	1,990	
	2BL-NC42	「CB400 SUPER FOUR」 「CB400 SUPER BOLD' OR」	NC42-1900018～NC42-1902251 平成29年10月3日～平成30年5月16日	1,680	
	2BL-SC54	「CB1300 SUPER FOUR」 「CB1300 SUPER BOLD' OR」	SC54-2300019～SC54-2300844 平成29年10月4日～平成30年5月31日	724	
	2BL-RC88	「NC750S」	RC88-1000007～RC88-1001115 平成28年1月6日～平成30年2月23日	694	
			RC88-1100004～RC88-1100102 平成30年3月15日～平成30年5月9日	38	
	EBL-NC42	「CB400 SUPER FOUR」	NC42-1107812～NC42-1108319 平成28年9月26日～平成29年7月19日	508	
	2BL-NC54		NC54-1000005～NC54-1000278 平成29年10月25日～平成30年6月5日	221	
	EBL-SC68	「ゴ-ルトウイング F6C」	SC68-1200293～SC68-1200841 平成26年3月19日～平成27年2月10日	152	
			SC68-1300305～SC68-1300823 平成27年2月23日～平成28年11月23日	77	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	2BL-SC62	「CB1300P」	SC62-1100006～SC62-1100227 平成29年11月30日～平成30年2月22日	222	
	(計8型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年3月19日～平成30年6月5日	(計8,804台)	