

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年8月7日

リコール届出番号	外-2705	リコール開始日	平成30年8月8日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者：ダイムラーAG 名：専用フリーダイヤル 問い合わせ先：TEL：0120-086-880 ：http://www.mercedes-benz.co.jp/ ホームページ service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	排出ガス発散防止装置(NOxセンサ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	排出ガス発散防止装置のNOxセンサにおいて、車両への製造組付指示が不適切なため、誤った仕様のNOxセンサが装着されている。そのため、NOxの排出量が基準値を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、NOxセンサを点検し、誤品が装着されている場合は、良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2705のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	MBA-218361	「CLS400」	WDD2183611A184475～WDD2183611A203263 平成28年6月10日～平成29年6月22日	57	左ハンドル
			WDD2183612A179172～WDD2183612A206344 平成28年4月26日～平成29年8月3日	114	右ハンドル
	MBA-218961	「CLS400シューテイングブレーク」	WDD2189612A180854～WDD2189612A202108 平成28年5月16日～平成29年7月6日	45	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年4月26日～平成29年8月3日	(計216台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。