

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成30年9月5日

改善対策届出番号	554	改善対策開始日	平成30年9月5日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社  代表取締役社長 ティル シェア		制作国：ドイツ連邦共和国 制作者名：フォルクスワーゲン株式会社  問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a>	
不具合の部位（部品名）	制動装置（レーダーセンサー制御用コンピュータ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	レーダーセンサー制御用コンピュータの装置登録作業が不適切なため、歩行者検知対応自動ブレーキが非作動状態で製作されている。そのため、レーダーセンサーが歩行者を検知した場合、接近警告音と警告灯は作動するが、自動ブレーキ機能が作動しない。			
改善措置の内容	全車両、レーダーセンサー制御用コンピュータのプログラムを適切なプログラムに書き換える。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li> <li>自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>改善対策実施済み車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-1TCZD	ゴルフトゥーラン1.4/110kW	WVGZZZ1TZH004846～WVGZZZ1TZW101412 平成28年7月23日～平成30年6月13日	5,468台	
	計1型式	計1車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年7月23日～平成30年6月13日	(計5,468台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。