

平成30年9月19日
自動車局 審査・リコール課

株式会社トムスによる自主改善の実施について

株式会社トムスから、後付け部品として販売した、トムス「LED テールランプ 86 ZN6 レッドシークェンシャル」において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	平成30年9月19日（水）
不具合の内容	後付け部品として販売した後面方向指示器において、ウインカーリレーの選定が不適切なため、ウインカー又はハザードランプを作動時にエアコン等が作動すると急激な電圧変化により、一時的に点滅周期が不定期になるおそれがある。
自主改善の内容	当該商品購入のユーザーに対し点検入庫を促進し、リレー品番「ST-03085L」と緑色の識別シールを確認、対象の場合は対策品への無償交換を実施する。
不具合件数	4件
事故の有無	無
自動車利用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 対象となるユーザーに向け、整備工場より点検の為の入庫を促す専用書面の送付を依頼する。併せて電話による通知も依頼する。 株式会社トムスのホームページへ掲載する。

対象の製品名	車名・通称名（型式）	自主改善対象部品の出荷時期	自主改善対象数
トムス「LED テールランプ 86 ZN6 レッドシークェンシャル」	製品品番 81500-TZN66 製品に付属されるリレー品番 (ST-03085L)	2018年3月19日～ 2018年6月4日	150個
		合計	150個

【問い合わせ先】

株式会社トムス 自動車用品部

Tel : 0120-846-036

受付時間

2018年09月末まで月曜日～金曜日 AM9:00～PM18:00（土、日曜日・祝日 除く）

2018年10月01日より月曜日～金曜日 AM9:30～12:00 PM13:00～18:00（土、日曜日・祝日 除く）