


# 改善箇所説明図



前輪及び後輪ホイールのリム部の塗装が不適切なため、タイヤ組み付け時にタイヤのビード部とホイールの密着性が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、タイヤの空気圧が低下し、操縦安定性及び走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容：全車両、前輪及び後輪ホイールアッセンブリを対策品に交換する。

識別：車両左側のサイドスタンド取り付け部付近に白ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す。