

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成 30 年 10 月 12 日

改善対策届出番号	5 5 7	改善対策開始日	平成 30 年 10 月 15 日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ 製作者名：ドクター・インゲ・ハ・ツェー・エフ・ホルジェ・ アクティエンゲゼルシャフト ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 七五三木敏幸 問合せ先：ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタマー ケアセンター 電話：0120-846-911		
不具合の部位（部品名）	原動機（エアインテーク）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアインテークの空気吸入口に保護ネット等の装備がないため、走行中に運転者席等からタバコ等を投げ捨てた場合、リヤホイール前部にあるエアインテークに吸い込まれ、エアインテーク内部に蓄積された枯葉等の異物が発煙するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、エアインテーク部を清掃し、保護グリルを取り付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	＊ 使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ＊ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ＊ 改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-982H1	718 Boxster	WP0ZZZ98ZHS210120～WP0ZZZ98ZHS215437 平成 28 年 4 月 21 日～平成 29 年 8 月 6 日	561	
		718 Cayman	WP0ZZZ98ZHS260084～WP0ZZZ98ZHS261892 平成 28 年 6 月 23 日～平成 29 年 8 月 6 日	336	
	ABA-982H2	718 Boxster S	WP0ZZZ98ZHS230109～WP0ZZZ98ZHS233671 平成 28 年 4 月 5 日～平成 29 年 8 月 21 日	178	
		718 Cayman S	WP0ZZZ98ZHS280092～WP0ZZZ98ZHS281610 平成 28 年 7 月 19 日～平成 29 年 8 月 6 日	143	
	ABA-982J1	718 Boxster	WP0ZZZ98ZJS200063～WP0ZZZ98ZJS203211 平成 29 年 8 月 6 日～平成 30 年 7 月 11 日	177	
		718 Cayman	WP0ZZZ98ZJS250065～WP0ZZZ98ZJS250578 平成 29 年 8 月 6 日～平成 30 年 7 月 11 日	854	
	ABA-982J2	718 Boxster S	WP0ZZZ98ZJS220075～WP0ZZZ98ZJS222146 平成 29 年 8 月 6 日～平成 30 年 6 月 14 日	46	
		718 Boxster GTS	WP0ZZZ98ZJS220901～WP0ZZZ98ZJS222265 平成 30 年 3 月 28 日～平成 30 年 7 月 11 日	46	
		718 Cayman S	WP0ZZZ98ZJS270071～WP0ZZZ98ZJK271970 平成 29 年 8 月 6 日～平成 30 年 7 月 11 日	220	
		718 Cayman GTS	WP0ZZZ98ZJS270280～WP0ZZZ98ZJK271919 平成 30 年 4 月 26 日～平成 30 年 7 月 11 日	40	

	(計 4 型式)	(計 6 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 28 年 4 月 5 日～平成 30 年 7 月 11 日	(計 2601 台)	
--	----------	----------	--	------------	--