

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年10月24日

リコール届出番号	外2727	リコール開始日	平成30年10月24日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル シェア	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	始動装置（アースケーブル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの始動装置において、エンジンとボディ間に装着されているアースケーブルの長さが不適切なため、走行中の車体振動などによりアースケーブルが破断するものがある。そのため、エンジンの始動装置のアース回路が遮断され、エンジンが始動できなくなる。		
改善措置の内容	全車両、アースケーブルを対策品と交換する。		
不具合件数	191件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2727のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-16CBZ	VWサ・ビートル 1.2/77kW	WVWZZZ16ZCM610616～WVWZZZ16ZFM614412 平成23年11月25日～平成26年10月29日	19,837	
	DBA-16CBZK	VWサ・ビートル カブリオレ1.2	WVWZZZ16ZDM808742～WVWZZZ16ZFM803639 平成25年2月12日～平成26年10月28日	1,108	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成23年11月25日～平成26年10月29日	(計20,945)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。