


改善箇所説明図②



不具合発生箇所

農耕トラクタの燃料キャップの形状が不適切なため、燃料キャップが締まらないものや、強く締めるとねじが破損するものがある。そのため、燃料キャップが外れ、燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、燃料キャップを対策品に交換する。

□ は、交換部品を示す。

識別

燃料キャップの色にて判断が可能。