

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年2月14日

リコール届出番号	4432	リコール開始日	平成31年2月14日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 代表取締役 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキ負圧電動ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキ倍力装置に負圧を発生させるブレーキ負圧電動ポンプにおいて、主軸のベアリングに異品が装着されているため、早期にベアリングが焼き付くおそれがある。そのため、ブレーキ負圧電動ポンプが停止し、ブレーキ警告灯が点灯するとともに警告音が鳴り、そのままの状態で使用するとブレーキペダルの操作力が増大し、制動距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキ負圧電動ポンプを正規品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4432のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ZAB-U68V	「MINICAB-MiEV」	U68V-0500610～U68V-0500723 平成30年4月2日～平成30年8月30日	81台	
	ZAA-HD4W	「i-MiEV」	HD4W-0000202～HD4W-0000274 平成30年4月4日～平成30年8月27日	22台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年4月2日～平成30年8月30日	(計103台)	