


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

燃料ホース

基準不適合発生箇所

ディーゼルエンジンの燃料ホースにおいて、製造機械の設定が不適切なため、ホース内部に亀裂が発生するものがある。そのため、燃料の圧力により亀裂が進行し、最悪の場合、燃料ホースから燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料ホースを良品に交換する。

識別

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2777 のステッカーを貼付する。

注： は不具合箇所を示す。