

改善箇所説明図



注: は対策品と交換する部品を示す

シートベルトバックルにおいて、シートベルトの差し込みを検知する内部スイッチの曲げ加工が不適切なため、シートベルトの装着を正しく認識しないものがある。そのため、衝突時にシートベルトテンショナが作動せず、乗員を適切に拘束できないおそれがある。

改善の内容

全車両、対象となるシートベルトバックルを良品と交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する