平成 28 年 (2016 年) 熊本地震

熊本地震における建築物被害の 原因分析を行う委員会 報告書

- 1. 委員会設置の目的・経緯
- 2. 地震及び地震動の特徴
- 3. 被害状況・被害要因等の分析
- 4. 調査結果を踏まえた総括

目次

| 1 | | 委 | 員会設置の目的・経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | · 1 |
|---|----|----|---|-----|
| | 1. | 1 | 委員会の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
| | 1. | 2 | 委員会の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
| | 1. | 3 | 開催日程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
| 2 | | 地 | 2震及び地震動の特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | . 9 |
| | 2. | 1 | 地震の概要と特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
| | | 2. | 1.1 地震諸元 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | | 2. | 1.2 震度分布 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 9 |
| | 2. | 2 | 前震および本震の地震動特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 | 0 |
| | 2. | 3 | 被害集中域の地盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 | 9 |
| | 2. | 4 | まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
| 3 | | 被 | 8害状況・被害要因等の分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
| | 3. | 1 | 調査方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 | 5 |
| | 3. | 2 | 益城町中心部における悉皆調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 | 6 |
| | | 3. | 2.1 調査の概要と方法・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 | 6 |
| | | 3. | 2.2 調査結果・・・・・・・・・・・・ 26 | 6 |
| | | 3. | 2.3 まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3! | 5 |
| | 3. | 3 | 木造建築物の被害の特徴と要因・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 | 6 |
| | | 3. | 3.1 調査の概要・範囲等・・・・・・・・・・・・・・・36 | 6 |
| | | 3. | 3.2 被害調査の結果及び要因の分析・・・・・・・・・・・ 36 | 6 |
| | | 3. | 3.3 益城町中心部において倒壊した木造建築物の被害要因の分析 ・・・・・・・・・・・・・・ 40 | 0 |
| | | 3. | 3.4 まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
| | 3. | 4 | 鉄骨造建築物の被害の特徴と要因・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48 | 8 |
| | | 3. | 4.1 調査の概要・範囲等・・・・・・・・・・・・・・・・ 48 | 8 |
| | | 3. | 4.2 被害調査の結果及び要因の分析・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48 | 8 |
| | | 3. | 4.3 まとめ······· 54 | 4 |
| | 3. | 5 | 鉄筋コンクリート造等建築物の被害の特徴と要因・・・・・・・・・・ 50 | 6 |
| | | 3. | 5.1 調査の概要・範囲等・・・・・・・・・・ 50 | 6 |
| | | 3. | 5.2 調査結果の概要と被害の特徴・・・・・・・ 50 | 6 |
| | | 3. | 5.3 1981 年以降に設計された建築物の被害要因分析・・・・・・・・ 58 | 8 |
| | | 3. | 5.4 まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 0 |
| | 3. | 6 | 基礎・地盤の被害の特徴と要因・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 | |
| | | 3. | 6.1 調査の概要・範囲等・・・・・・・・・・・・・・・・ 62 | 2 |
| | | 3. | 6.2 益城町の調査 (通り悉皆調査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62 | 2 |
| | | 3. | 6.3 熊本市南区の液状化被害調査 68 | 8 |

| 3. 6. 4 불 | まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ′ | 70 |
|----------------|---|------|
| 3.7 免震建 | 建築物の被害の特徴と要因・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 72 |
| 3.7.1 謝 | 間査の概要・範囲等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 72 |
| 3.7.2 被 | 皮害調査の結果及び要因の分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 72 |
| 3.7.3 🕏 | まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 78 |
| 3.8 非構造 | 造部材の被害の特徴と要因・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 79 |
| 3.8.1 訪 | 間査の概要・範囲等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 79 |
| 3.8.2 被 | 皮害調査の結果及び要因の分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 79 |
| 3.8.3 ₺ | ŧとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 85 |
| | | |
| | を踏まえた総括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | めの倒壊・崩壊の防止について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 4.1.1 | ト造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 87 |
| | 失骨造・鉄筋コンクリート造等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | 色震建築物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | 構造部材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 4.2 建築物 | 勿の被災後の機能継続等について······ | 89 |
| 4.3 その他 | 也の課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 89 |
| 4.3.1 要 | 要因分析に至らなかったものの対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 89 |
| 4. 3. 2 | 今後の調査研究の進捗に応じた対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 89 |
| | | |
| 謝辞 · · · · · · | | · 91 |