

# 改善箇所説明図



## 不具合の内容

ヘッドライトにおいて、ヘッドライトコントロールユニットのプログラムが不適切なため、ヘッドライトを点灯させると車幅灯が消灯する。そのため、保安基準第34条（車幅灯の基準）に適合しない。

## 改善の内容

全車両、ヘッドライトコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：プログラムのバージョンによって、識別が可能である。

注)  は、プログラムを書き換える部品を示す。