

改善箇所説明図



不具合の内容

後部座席のヘッドレストにおいて、ヘッドレストガイドとシートバックフレーム間の溶接が不適切なため、取付け強度が不足しているものがある。そのため、衝撃により溶接部が破断し、ヘッドレストが外れて乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に抑止できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ヘッドレストガイドとシートバックフレーム間の溶接部を点検し不適切なものは良品のシートバックフレームに交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「72H8、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

