


## 改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

中型トラックにおいて、大型後部反射器の取り付け位置が不適切なものがあり、当該反射器の幾何学的視認性が道路運送車両法の保安基準に適合しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、大型後部反射器の取り付け位置を変更する。

識別：リヤバンパーブラケットに、識別ペイント（黄色）を塗布する。

注： [ ] は措置する部品を示す。