


## 改善箇所説明図



注意:  は設定変更部を示す。

### 不具合の内容

ドライバーアシストシステムの前面を撮影するフロントカメラユニットのヒーター温度設定が不適切なため、熱の影響により撮影が出来なくなることがある。そのため、ドライバーアシスト機能が作動しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、フロントカメラユニットのヒーター温度設定を変更する。

### 識別

改善後は、ボンネット内のバッテリープラス電源のターミナルカバーに緑色のペイントを行い識別とする。