

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和元年 6 月 14 日

リコール届出番号	外-2867	リコール開始日	令和元年 6 月 14 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、燃料タンクの溶接方法が不適切なため、当該タンク上部に取り付けられたカバープレートが正しく溶接されていないものがある。そのため、走行振動等により溶接部に亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、亀裂部位から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを良品に交換する。		
不具合件数	199 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2867 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-1A16	「BMW 116i」	WBA1A12030E640207 ~ WBA1A12070E951199 平成 23 年 6 月 29 日 ~ 平成 24 年 2 月 8 日	4, 316	
			WBA1A12090J200001 ~ WBA1A12030J216999 平成 24 年 2 月 8 日 ~ 平成 25 年 11 月 12 日	11, 463	
			WBA1A12090VS68713 ~ WBA1A12040VS69199 平成 24 年 2 月 15 日 ~ 平成 24 年 7 月 20 日	380	
			WBA1A12080VV23500 ~ WBA1A12040VV26488 平成 24 年 7 月 19 日 ~ 平成 25 年 8 月 23 日	1, 877	
			WBA1A12090VZ04000 ~ WBA1A12000VZ05990 平成 25 年 8 月 23 日 ~ 平成 26 年 2 月 25 日	1, 248	
			WBA1A12060P574501 ~ WBA1A12010P576432 平成 25 年 11 月 12 日 ~ 平成 26 年 2 月 25 日	1, 171	
		「BMW 120i」	WBA1A32050E638213 ~ WBA1A32030E640199 平成 23 年 6 月 30 日 ~ 平成 23 年 11 月 12 日	882	
			WBA1A32000J064000 ~ WBA1A320X0J072007 平成 23 年 11 月 14 日 ~ 平成 26 年 2 月 12 日	2, 175	
			WBA1A32010VU68903 ~ WBA1A320X0VU69399 平成 24 年 10 月 30 日 ~ 平成 25 年 4 月 8 日	89	

			WBA1A32020VY66900 ~ WBA1A32090VY68000 平成 25 年 4 月 8 日 ~ 平成 26 年 2 月 22 日	145	
	1 型式	2 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 6 月 29 日 ~ 平成 26 年 2 月 25 日	(計 23,746 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。