

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年6月27日

リコール届出番号	4518	リコール開始日	令和元年6月28日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 丸本 明 問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	車体装置（アンダーカバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アンダーカバーにおいて、ブラケットとの接合治具の管理が不適切なため、接合強度が不足しているものがある。そのため、走行中の大きな振動や融雪剤による腐食で接合部が剥がれて異音が発生し、最悪の場合、ブラケットが脱落して他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アンダーカバーを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4518のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-ND5RC	「ロードスター」	ND5RC-102908～ND5RC-104236 平成27年5月26日～平成27年7月6日	1,231	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年5月26日～平成27年7月6日	(計1,231台)	