

改善箇所説明図



変速ペダル先端
(不具合部位)



変速ペダル

注： は交換部品を示す。

不具合の内容

変速ペダルの製造工程において、変速ペダル先端のカシメ処理が不適切なため、確実に固定されていないものがある。そのため、変速ペダル先端が脱落し、変速ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、変速ペダル先端のカシメの状態を確認し、カシメが不十分なものは変速ペダルを良品に交換する。