

改善箇所説明図



不具合の内容

エアバッグコントロールユニットにおいて、コンデンサー内のマイナス端子の接着が不適切なため、電圧が安定しないものがある。そのため、エアバッグ警告灯が点灯し、エアバッグ、シートベルトプリテンショナーが作動しないおそれがある。または、エアバッグ、シートベルトプリテンショナーが誤って作動し、最悪の場合、事故につながる、または、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグコントロールユニットのシリアル番号を確認し、該当する場合は当該ユニットを良品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：改善済車両には車台番号打刻の上部に黄色ペイントを塗布する。