



改善箇所説明図



ボディコントロールモジュール




基準不適合発生箇所

ボディコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、燃料残量を過大認識し、メーターパネルの燃料計が正しく表示されないことがある。そのため、運転者が燃料残量を誤認し、燃料が不足してエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、ボディコントロールモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。

 : 対策部位を示す

識別 : 運転者席側ドアロックストライカー上部固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する